

Bliżyn, dnia 06.05.2025 r.

Gmina Bliżyn

ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@blizyn.pl

tel 41 254 11 72; fax: 41 254 12 36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 ust. 1 pn:
„Dostawa koparko-ładowarki.”**

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f9b5584a-1795-415f-96d9-4e4261fb432b

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 05.05.2025 r. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z ramieniem ładowarkowym łamanym
z samopoziomowaniem typu Tool Carrier?

Uzasadnienie:

Ramie ładowarkowe łamane w stosunku do prostego odznacza się:

- większy udźwig na maksymalnej wysokości
- większy maksymalny udźwig na poziomie gruntu
- większa siła odspajania na ramionach
- większa siła odspajania łyżki
- samopoziomowanie łyżki lub wideł

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie:

Udźwig łyżki (na środku ciężkości łyżki) 5600kg

Czy Zamawiający miał na myśli udźwig łyżki na poziomie gruntu?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie :

Układ hydrauliki zewnętrznej TUZ sterowany mechanicznie z min. jednym

silownikiem oraz min. 3 parami gniazd hydraulicznych .

Układy tego typu są zazwyczaj stosowane w ciągnikach rolniczych czy jest to omyłka pisarska Zamawiającego?

4. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający podał :

Koła przednie min. 18”, tylne min. 28”

Natomiast w załączniku nr.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił:

Koła: przód – min. 18”; tył – min. 30”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza maszynę z ramieniem ładowarkowym łamanym **z samopoziomowaniem typu Tool Carrier.**

Ad. 2 – Zamawiający miał na myśli udźwig łyżki na poziomie gruntu.

Ad. 3 - Dokonano korekty w załączniku nr 6 do SWZ poprzez wykreślenie w tabeli wiersza nr 12 „Układ hydrauliki zewnętrznej TUZ sterowany mechanicznie z min. jednym siłownikiem oraz min. 3 parami gniazd hydraulicznych”

Ad. 4 – Dokonano korekty załączniku nr 6 do SWZ poprzez wykreślenie w tabeli wiersza nr 14 „Koła: przód – min. 18”; tył – min. 30”, a wpisanie „Koła: przód – min. 18”; tył – min. 28”. – pomyłka pisarska