

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE ŚW. ZOFII W BLIŻYNIE





Fot. 1 Słup narożny (Narożnik B)



Fot. 2 Uszkodzenia muru na odcinku A-B



Fot. 3 Uszkodzenia muru na odcinku A-B



Fot. 4 Fot. 5 Uszkodzenia muru na odcinku A-B



Fot. 6 Uszkodzenia muru na odcinku B-C



Fot. 6 Uszkodzenia muru na odcinku B-C



Fot. 7 Uszkodzenia muru na odcinku B-C



Fot. 8 Spękanie narożnika C



Fot. 9 Utrata pionowości odcinka C-D



Fot. 10 Uszkodzenia muru odcinek C-D



Fot. 11 Uszkodzenia muru odcinek C-D

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Paweł Czarnecki
upr. 171/SWOKK/2013